

未就学児の移動経路における安全対策一覧表

対策番号	施設名	路線名	箇所名	状況	対策内容	実施状況
①	岩沢保育園真人分園	真人通学路線	旧真人小学校交差点	白線の塗料が薄くなっている	路面標示、外側線の引き直し	完了
②	認定こども園つくし幼稚園	桜町区画中央線	角屋駐車場付近交差点	信号待ちのスペースが狭い	路面標示、外側線の引き直し	完了
③	北保育園	千谷川城内線	千谷川交差点	路側帯はあるが車道とのガードはない	車止め（ボラード）の設置	完了
④	北保育園	千谷川城内線	宮ノ下橋付近	歩道と車道の区別はあるが、白線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	完了
⑤	南保育園	川岸船岡外廻り線	川岸船岡外廻り線と本町山本線の交差点	歩行者用の信号が無く、路側帯が狭い	路面標示、外側線の引き直し	完了
⑥	わかば保育園	山谷吉谷線	保育園前道路	歩道が狭く白線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	完了
⑦	わかば保育園	桜町区画中央線	高速道路下	横断する際ミラーはあるが見通しが悪い	路面標示、外側線の引き直し	完了