


要対策箇所位置図

千田小学校区①



路線名	(主)長岡片貝小千谷線
状況	歩道未整備区間があり危険。特に冬期間は道幅が狭くなる。
対策内容	歩道整備計画を策定し、整備する。
事業主体	新潟県

路線名	(一)坪野三仏生線
状況	朝夕交通量が多いが、道幅が狭く登校時危険。
対策内容	道路改良(拡幅)を検討する。 外側線の引き直し及びドットライン表示。 (令和4年度 完了) 歩道と横断箇所をカラー舗装し、路面標示する。 (令和5年度 完了) 横断歩道及び「止まれ」の再塗装。
事業主体	新潟県、警察

路線名	(一)坪野三仏生線との交差点 (他)小栗田5号線 (他)小栗田12号線
状況	交差点で一時停止を十分にしない車両がある。
対策内容	路面標示の再塗装「止まれ」。 外側線の引き直し(令和4年度 完了)
事業主体	建設課、警察

路線名	(1)元町千谷線(旧国道117号)
状況	交通量が多いが、信号機がない。
対策内容	横断歩道の設置。
事業主体	警察

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

千田小学校

要対策箇所位置図

千田小学校区②

千田小学校

⑥

路線名	(1)千谷幹線
状況	道路幅が狭く、側溝蓋がないため危険。
対策内容	側溝改良による歩行空間の確保。
事業主体	建設課



⑦

路線名	(1)千谷幹線
状況	道路幅が狭く、側溝蓋がないため危険。
対策内容	側溝改良による歩行空間の確保。
事業主体	建設課

⑤

路線名	(1)元町千谷線(旧国道117号)
状況	現在の横断歩道は横断先に歩道がなく、冬期間は車道を歩いており危険。
対策内容	歩行者だまりの確保を検討し、確保できれば横断歩道の移設について対応する。 (令和5年度 完了)
事業主体	警察、教育・保育課

凡例

	新潟県
	警察
	小千谷市