



要対策箇所位置図

南小学校区①



③

路線名	(2)岩沢環状線
状況	道幅が狭く、側溝蓋がないため危険である。
対策内容	側溝蓋を設置し、歩行空間を確保する。
事業主体	建設課

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

要対策箇所位置図

南小学校区②

路線名	国道117号
状況	交通量が多くスピードを出す車が多いが、ガードレール未設置の箇所がある。減速対策が必要。
対策内容	路面標示等の対策を検討する。
事業主体	警察、新潟県

②

