


要対策箇所位置図

小千谷小学校区①



路線名	【1】(1)城川9号線 【2】(他)側道東9号線 【3】(他)二ノ宮油新田線
状況	交通量が多いが、横断歩道がなく危険である。
対策内容	【1】【2】歩行者だまりの確保を検討し、確保できれば横断歩道を設置する。 【3】通学路の変更で検討する。
事業主体	警察、教育・保育課、建設課

路線名	国道117号
状況	歩道がなく危険なため、仮歩道が設置されているが、川が近くにあり危険である。
対策内容	歩道整備計画を策定し、整備する。
事業主体	新潟県

路線名	国道291号
状況	交通量が多く、歩道が整備されていない。道路標識の柱が歩道帯の中央に設置されているため除雪の妨げになっている。
対策内容	歩道整備計画を策定し、整備する。計画にあわせて、道路標識の移設について検討する。
事業主体	新潟県

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

小千谷小学校

要対策箇所位置図

小千谷小学校区②


路線名	(他)土川6号線、土川7号線、土川10号線
状況	交差点であるが横断歩道が1か所しかない。
対策内容	外側線を引き直し、運転者の注意喚起を図る。 (令和4年度 完了)、路面標示の再塗装 横断歩道設置を再検討する。
事業主体	建設課、警察、学校

路線名	(2) 稲荷町大通り線
状況	抜け道となっていて、車通りが多く危険。
対策内容	外側線の引き直し。(令和4年度 完了) 停止線の引き直し。(令和6年度 完了)
事業主体	建設課、警察

路線名	(1) 本町山本線
状況	交通量が多いが、船岡橋の歩行空間が狭い。
対策内容	船岡橋前後を含めた歩行空間のあり方を検討。
事業主体	建設課

路線名	(1) 本町山本線
状況	冬場、消雪パイプの消えが悪く、車道を歩いている。
対策内容	消雪パイプの布設替えを実施。(令和4年度 完了) 法面の消雪については、4町内と協議中。
事業主体	建設課

路線名	(2) 船岡山中央線
状況	交通量が多く、横断の際に注意が必要。
対策内容	外側線を引き直し、運転者の注意喚起を図る。 停止線の引き直し。路面標示の再塗装。 (令和6年度完了)
事業主体	建設課、警察



凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

要対策箇所位置図

小千谷小学校区③

④

路線名	(一)山谷片貝線
状況	朝の交通量が多く、通学バスを待つ際に危険。
対策内容	待機場所の変更を検討する。
事業主体	教育・保育課

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

要対策箇所位置図

小千谷小学校区④

路線名	(1)城川7号線
状況	道幅が狭く、車通りが激しいので危険。
対策内容	路面標示を設置する。
事業主体	建設課

路線名	(1)城川7号線
状況	停止線がなく、車が前に出してしまう。 見通しが悪く、子どもが出る際に見通せない。
対策内容	警戒線(指導停止線)を設置する。 (令和6年度 完了)
事業主体	建設課

路線名	(2)稲荷町大通り線
状況	横断歩道がない車線を斜めに横切っている。 スピードを出して通り抜ける自動車が多い。
対策内容	破線を設置する。
事業主体	警察、建設課

小千谷小学校

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市